
10
30
28
16
12
14
14
18
20
29
30
22
24
26
28

Fig. 1


FORGE GEAR
40
CAST CASE
42
MACHINE
44
HARDEN
46

Fig. 2